


# Dortmund, Erlenbachstraße



## Projektbeschreibung

- Sanierung von ca. 100m Ei-Profil-Kanal 400/600 mittels GFK-Schlauchliner und Einzelrohr-Relining
- Einbau von verschweißten Reliningrohren DA 350 mit EBA-Zulassung und Ringraum-Verfüllung
- Tiefbauarbeiten
- Erstellen provisorischer Baustraße und Fußgängerwege
- Erstellen einer Baugrube in einem Privatgarten

## Kunde

Stadtentwässerung Dortmund  
Untere Brinkstr. 81-83  
44141 Dortmund

## Auftragssumme

235.000 €

## Jahr

2019

# Dortmund, Erlenbachstraße



## Projektbeschreibung

- Sanierung von ca. 100m Ei-Profil-Kanal 400/600 mittels GFK-Schlauchliner und Einzelrohr-Relining
- Einbau von verschweißten Reliningrohren DA 350 mit EBA-Zulassung und Ringraum-Verfüllung
- Tiefbauarbeiten
- Erstellen provisorischer Baustraße und Fußgängerwege
- Erstellen einer Baugrube in einem Privatgarten

## Kunde

Stadtentwässerung Dortmund  
Untere Brinkstr. 81-83  
44141 Dortmund

## Auftragssumme

235.000 €

## Jahr

2019